



Phottix Odin TTL Flash Trigger for Canon

Firmware Version V1.27

Change Log

April 30, 2015

Note: The firmware V1.27 can be used only on Odin (for Canon).
For Odin 1.5 (for Canon) units, please use the firmware V2.05.

1. Modified the display issue of zoom value on Flash.
2. Optimized the display of chosen group when pressing SEL button.

Phottix TTL触发器 for Canon (Odin)

固件版本V1.27

更改记录

2015年04月30日

注意：此V1.27固件只可用于升级Odin 1（佳能版），如需升级Odin 1.5（佳能版），请使用固件V2.05.

1. 改善闪光灯上ZOOM值跳动显示的问题。
2. 优化按SEL键时所选中组别的显示效果。