



Phottix Odin TTL Flash Trigger for Canon

Firmware Version V2.10

Change Log

June 23, 2016

Note: The firmware V2.10 can be used only on Odin 1.5 (for Canon).  
For Odin 1 (for Canon) units, please use the firmware V1.27.

1. Optimize HSS feature when paring with Indra500

Phottix TTL触发器 for Canon (Odin)

固件版本V2.06

更改记录

2016年06月23日

注意：此V2.06固件只可用于升级Odin 1.5（佳能版），如需升级Odin 1（佳能版），请使用固件V1.27。

1. 优化与Indra500配合使用时之高速同步(HSS)功能

.